

Porta Calcesana Completato il camminamento

SU IL SIPARIO sulla Porta Calcesana, una delle meglio conservate dell'antica cinta muraria, così chiamata perché realizzata poco prima del 1200 all'inizio della strada che dalla città conduceva a Calci. Un altro tratto delle mura medievali è tornato all'antico splendore: completata la sistemazione del camminamento in quota nel tratto sovrastante la porta con l'installazione della ringhiera. Uomini e mezzi della Gaspari di Ascoli Piceno, ieri mattina hanno cominciato a rimuovere le impalcature utilizzate per il restauro del paramento murario, un'operazione che si concluderà nel tardo pomeriggio di oggi, riaprendo al traffico via Garibaldi e ripristinando la piena percorribilità dei percorsi ciclo-pedonali che corrono sotto la porta. Nei prossimi giorni uomini e mezzi in azione anche in via Vittorio Veneto: prima il taglio dell'erba, poi la ripresa dei lavori per il completamento dell'area a verde e della pista ciclabile prevista nel tratto di 'pomerio' lungo la cinta muraria.

